

- A. Förvissa dig om att du fått en negativ laddningsdator.
- B. Bryt strömmen från batteriet.
- C. Montera laddningsdatorn på ett fuktskyddat ställe.
- D. Fyll kontakterna med vattenavvisande fett, (även utrymmet runt kontakten som sitter i datorn), så att eventuellt vatten inte kan tränga in.
- E. Lossa generatorkåpan enl. fig. 1, pos. 10.
- F. Demontera originalregulatorn enl. fig. 1, pos. 11.
- G. Anslut kabel 4 = svart och kabel 5 = grön enl. fig. 1.
- H. Återmontera generatorkåpan enl. fig. 1 pos. 10.
- I. Lossa kabeln till laddkontrolllampan från IND och skarva den med kabel 6 = gul från TWC enl. fig. 2 pos. 12.
- OBS! OBS!** Till den guila kabeln får endast själva laddkontrolllampan på högst 5 W vara ansluten eftersom TWC-datorn i annat fall förstörs. Ev. automatik kopplad till denna kabel måste ovillkorligen kopplas om till IND på generatorn eller till oljetrycksvakt.
- J. Anslut kabel 1 = brun och kabel 2 = blå enl. fig. 2.
- Om diodfordelaren är ansluten ska kabel 2 = blå anslutas till servicebatteriutgången på denna.
- K. Anslut kabel 3 = röd till batteriets pluspol enl. fig. 3.
- Om diodfordelare är ansluten ska kabel 3 = röd anslutas till servicebatteriet.
- L. Temp.sensorn finns i kablaget mot batteriet.
- Kabeln får ej kortas.
- NOTERA!** Vid två generatorer skall TWC-kabel för dubbla generatorer användas. Inkoppling av denna, se separat anvisning.

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.

**KABELFÄRGER**

1.	Brun	5.	Grön
2.	Blå	6.	Gul
3.	Röd		
4.	Svart		

OBS! Vid helt urladdat batteri kan blinkningen fortsätta under längre tid efter start. När rätt laddspänning uppnåtts slutar blinkningen.

SNABB BLINK – 3 blink/sek. = För stort spänningfall mellan generator och batteri.

Möjlig orsak: • Felaktig huvudströmbrytare.

• Oxiderade kontakter. • För klena kablar.

Åtgärd: • Byt ut felaktiga komponenter.

OBS! Spänningfall i laddkretsen skall omedelbart åtgärdas. Detta kan medföra kraftig värmeeutveckling och innebära brandfara.

TEMPERATUR/LADDSPÄNNING vid 12V-system

Temperatur	Varmare än +30°	+30°–+10°	+10°––10°	–10°
Normal laddning	13,8V	14,0V	14,2V	14,4V
Hög laddning	14,4V	14,6V	14,8V	15,0V

LARM

LÅNGSAM BLINK – 1 blink/sek. = Felaktig spänning.

Möjlig orsak: • För lågt varvtal på motorn.

• För hög strömförbrukning. • Felaktig regulator.

Åtgärd: • Öka motorvarvet. • Sänk varvtalet på värmeflält eller stäng av annan stor förbrukare.